

# VISION™ 5/10/15

## Instrukcja Obsługi

UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODPOWIEDNI PERSONEL ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ ULOTKĄ, I ŻE KOPIA TEJ ULOTKI ZOSTAŁA PRZEKAZANA OSOBOM ZWIĄZANYM Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ NINIEJSZEGO PRODUKTU.

Podczas obsługi produktów należy zapoznać się z instrukcją obsługi ręcznej i sposobu podnoszenia. Glasdon rekomenduje przeprowadzenie analizy BHP w celu ulokowania produktu.

Glasdon rekomenduje regularne opróżnianie pojemnika. Niektóre typy baterii są określane jako odpad niebezpieczny/specjalny i muszą one zostać usunięte/zutylizowane w okresie 12 miesięcy.



### ZAWARTOŚĆ:

x 1 Vision

### OPCJONALNIE:

1x grafika „Pełny”




**Pełny**

## PRZEWODNIK CIĘŻARU

Opcjonalna grafika napełnienia pojemnika powinna być umieszczona na pojemniku w celu zaznaczenia maksymalnego rekomendowanego zapełnienia pojemnika, tak aby był bezpieczny dla osoby podnoszącej/opróżniającej pojemnik. Kiedy poziom zapełnienia kosza osiągnie punkt grafiki zapełnienia kosza, powinien on zostać jak najszybciej opróżniony.

### PROSIMY O PRZEANALIZOWANIE ZASAD BHP ODNOŚNIE PODNOSZENIA CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.

Poniższy rysunek przedstawia przybliżoną wagę zapełnionego w połowie pojemnika. Podane wartości są szacunkowe i zależą od typu odpadu wrzucanego do pojemnika.




\* Glasdon rekomenduje aby modele Vision 10 i 15 nie były zapełniane powyżej linii środka pojemnika.


## INSTRUKCJA OBSŁUGI




**UWAGA:** Jeśli pojemnik jest wypełniony do granic możliwości, jego podniesienie może przekroczyć dopuszczalne w przepisach BHP normy. Upewnij się że grafika napętnienia kosza jest umieszczona prawidłowo, i że osoba obsługująca zapoznała się z dopuszczalnymi normami w podnoszeniu ręcznym.




1. Umieść grafikę napętnienia kosza (jeśli dotyczy). Oderwij zabezpieczenie z tyłu naklejki i umieść ją na pojemniku w odpowiedniej lokalizacji, postępując się naszym przewodnikiem ciężaru.




2. Przy podnoszeniu pojemnika używaj zawsze obu rączek oraz odpowiedniej techniki podnoszenia ręcznego. Trzymaj pojemnik jak na załączonym rysunku.



3. Aby otworzyć pokrywę przekręć ją w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara.




4. Opróżnij pojemnik do odpowiedniego kontenera, pamiętając o zasadach segregacji odpadów w Twojej Firmie.



5. Aby zamocować pokrywę, przykręć ją zgodnie ze wskazówkami zegara, do momentu aż dalsze przykręcanie nie będzie możliwe.

**UWAGA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODPOWIEDNI PERSONEL ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ ULOTKĄ, I ŻE KOPIA TEJ ULOTKI ZOSTAŁA PRZEKAZANA OSOBOM ZWIĄZANYM Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ NINIEJSZEGO PRODUKTU.

**UWAGA:** GLASDON ZALECA PRZEPROWADZENIE ANALIZY MIEJSCA LOKALIZACJI, ABY BYŁO BEZPIECZNE I NIE ZAGRAŻAŁO ZDROWIU LUB ŻYCIU.

 **Glasdon** I VISION SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 11/2015 C000/0482 PL

© Glasdon Europe SARL 02/2026

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.

 **Glasdon®**

**Glasdon Europe SARL**

7 allée de la Briqueterie  
59493 Villeneuve d'Ascq  
Francja

Telefon: 22 307 14 58  
E-mail: [zapytania@glasdon.com](mailto:zapytania@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)