

# C-THRU™ 5/10/15

## Instrukcja Obsługi

UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODPOWIEDNI PERSONEL ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ ULOTKĄ, I ŻE KOPIA TEJ ULOTKI ZOSTAŁA PRZEKAZANA OSOBOM ZWIĄZANYM Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ NINIEJSZEGO PRODUKTU.

Podczas obsługi produktów należy zapoznać się z instrukcją obsługi ręcznej i sposobu podnoszenia. Glasdon rekomenduje przeprowadzenie analizy BHP w celu ulokowania produktu.

Glasdon rekomenduje regularne opróżnianie pojemnika. Niektóre typy baterii są określane jako odpad niebezpieczny/specjalny i muszą one zostać usunięte/zutylizowane w okresie 12 miesięcy.



### ZAWARTOŚĆ:

x 1 C-Thru

### OPCJONALNIE:

1x grafika „Pełny”




**Pełny**

## PRZEWODNIK CIĘŻARU

Opcjonalna grafika napełnienia pojemnika powinna być umieszczona na pojemniku w celu zaznaczenia maksymalnego rekomendowanego zapełnienia pojemnika, tak aby był bezpieczny dla osoby podnoszącej/opróżniającej pojemnik. Kiedy poziom zapełnienia kosza osiągnie punkt grafiki zapełnienia kosza, powinien on zostać jak najszybciej opróżniony.

### PROSIMY O PRZEANALIZOWANIE ZASAD BHP ODNOŚNIE PODNOSZENIA CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.

Poniższy rysunek przedstawia przybliżoną wagę zapełnionego w połowie pojemnika. Podane wartości są szacunkowe i zależą od typu odpadu wrzucanego do pojemnika.




\* Glasdon rekomenduje aby modele C-thru 10 i 15 nie były zapełniane powyżej linii środka pojemnika.


## INSTRUKCJA OBSŁUGI




**UWAGA:** Jeśli pojemnik jest wypełniony do granic możliwości, jego podniesienie może przekroczyć dopuszczalne w przepisach BHP normy. Upewnij się że grafika napełnienia kosza jest umieszczona prawidłowo, i że osoba obsługująca zapoznała się z dopuszczalnymi normami w podnoszeniu ręcznym.




Umieść grafikę napełnienia kosza (jeśli dotyczy). Oderwij zabezpieczenie z tyłu naklejki i umieść ją na pojemniku w odpowiedniej lokalizacji, postępując się naszym przewodnikiem ciężaru.




Przy podnoszeniu pojemnika używaj zawsze obu rączek oraz odpowiedniej techniki podnoszenia ręcznego. Trzymaj pojemnik jak na załączonym rysunku.



Aby otworzyć pokrywę przekręć ją w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara.



Opróżnij pojemnik do odpowiedniego kontenera, pamiętając o zasadach segregacji odpadów w Twojej Firmie.



Aby zamocować pokrywę, przykręć ją zgodnie ze wskazówkami zegara, do momentu aż dalsze przykręcanie nie będzie możliwe.

**UWAGA:** UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODPOWIEDNI PERSONEL ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ ULOTKĄ, I ŻE KOPIA TEJ ULOTKI ZOSTAŁA PRZEKAZANA OSOBOM ZWIĄZANYM Z MONTAŻEM I OBSŁUGĄ NINIEJSZEGO PRODUKTU.

**UWAGA:** GLASDON ZALECA PRZEPROWADZENIE ANALIZY MIEJSCA LOKALIZACJI, ABY BYŁO BEZPIECZNE I NIE ZAGRAŻAŁO ZDROWIU LUB ŻYCIU.



I C-THRU SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI TOWAROWYMI GRUPY GLASDON LUB JEJ FIRM PODLEGLYCH W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE I INNYCH KRAJACH.

- Zalecany jest harmonogram planowanej konserwacji regularnych przeglądów z wymianą części w razie potrzeby.
- Wymieniane części są dostępne bezpośrednio w firmie Glasdon.
- Glasdon nie może ponosić odpowiedzialności za reklamacje wynikające z nieprawidłowej instalacji, nieuprawnionych modyfikacji lub niewłaściwego użycia produktu.

Wydanie 1 11/2015 C000/0482 PL  
© Glasdon Europe AB 07/2017

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju i usprawniania, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i specyfikacjach bez powiadamiania.



**Glasdon®**

**Glasdon Europe AB**  
August Barks Gata 25  
SE-421 32 Västra Frölunda  
Szwecja

Telefon: +48 22 307 14 58  
Telefaks: +48 22 307 19 37  
E-mail: [biuro@glasdon.com](mailto:biuro@glasdon.com)  
Web: [www.glasdon.com](http://www.glasdon.com)

PT HC918/73